

04 開發者 / 整合

韌體變更紀錄機制

v6.0.83 — 2026-08-28 — WI-211b 通知改 QoS 0 + 週期重發兜底 + 壓制窗 1 秒

v6.0.82 上機後業主回報「進步很多,只卡了一次」。追那一次:

```

t=49817  🚫 卡 1009ms 最大段 mqtt=1007ms  ← 先卡
t=49818  🔄 MQTT 重新連線  ← 才斷線

```

1007ms 這個數字在先前多份 log 裡反覆出現(1006/1007/1008)—— 又是固定逾時的指紋。翻函式庫: `MQTTClient.h:75 uint32_t timeout = 1000;`。

真因是網路延遲,不是爆發:QoS 1 每則發送都要等 broker 回 `PUBACK`,broker 在 網際網路上,只要那一秒剛好塞車、ack 沒回來 → 函式庫判定失敗 → 連線被當成死的 → 重連。佇列沒滿、合併正常運作 —— 這一次純粹是外部延遲。

01

業主的提案與最終決定

業主問:「採取 QoS 0,然後發送的時候發兩次呢?」

發兩次幫助有限 —— 兩份相隔幾毫秒的複本會一起死在同一條斷掉的連線上,而連線斷掉正是 QoS 0 唯一會發生的遺失情境。它擋不到唯一會發生的那種遺失,卻讓通知量與主迴圈阻塞加倍。

正解是週期重發現況:涵蓋所有遺失原因,成本每分鐘一則,而且給下游一個 **有界的過時上限** —— 那才是能寫進合約的東西。業主採納。

02

三個改動

1. `rules/*/trigger` 改 QoS 0 —— 沒有 ack 要等,1 秒逾時的故障模式直接消失。對一個設計上就可丟的通知(設備已刻意合併中間值),付 ack 的代價換保證本身就不一致。
2. **週期重發**:每 60 秒把每個狀態類 topic 的現況原樣重送一次(期間有更新則不重送)。已被週期推送的資料(RS485 值)會不斷刷新時間戳,自然不會觸發 —— 機制自我調節。
3. **壓制窗 500ms → 1000ms**:發送次數再減半。

另修:訂閱的日誌誤印成發送 QoS(`Subscribed to ... (QoS 1)`)——實際訂閱用的一直是 `subQos` (=2,正確),只是 v6.0.82 做變數改名時把那行的變數換錯了。行為無誤,日誌誤導。

03

實測(同一台 .77,30 個事件 5 秒內)

版本	飛出訊息	重連	佇列滿	mqtt 段最大卡頓
v6.0.79	20 則	4 次	有	4398ms
v6.0.82	16 則	0 次	無	501ms
v6.0.83	10 則	0 次	無	無 >150ms

週期重發實測:最後一次發送的 +66 秒,兩個 topic 的現況都自動重送。

v6.0.82 — 2026-08-27 — WI-210/211 快速切換打掉 MQTT:QoS 配合語意 + 同 topic 合併 + payload 夾帶歷史

業主人工驗收時快速切換 Toggle 開關十幾次,呼吸燈進入快閃(=MQTT 斷線中,不是重開)。追下去是一條完整的故障鏈:每條規則觸發都發一則通知 → 邊緣模式不節流 → 灌爆 16 格佇列 → 每則 TLS 發送阻塞主迴圈 265400ms → 連線撐不住 → 重連風暴(握手 1.64.4 秒且逐次變長) → 若持續約 90 秒,self-ping 連兩次無 echo → **設備自我重開**。

同一個故障鏈 `main.cpp:2620` 的註解已描述並修過一半 —— 但只節流位準模式,明確寫著「邊緣觸發不節流,每個事件都有意義不可丟」。那句是破口:對慢速事件成立,但人手快切或現場抖動的接點的邊緣密度足以複製同一個故障(本站 `debounceMs=0`)。

業主定下的原則:「控制是現場的問題,訊息可以晚到。」依此重做發送路徑。

04

一、QoS 配合資料語意(最大的槓桿)

`defaultQos` 寫死 2,而 `setDefaultQos()` 全庫從來沒有人呼叫過 —— `config.mqtt.qos` 早就有欄位、有存檔、Converter 也在用,就是沒接到管理器上。

發出去的絕大多數是「最後狀態」:重複送達會被下一筆覆蓋,無害 —— 需要的是「一定會到」,不是「恰好一次」。用 QoS 2 等於付兩趟往返買一個用不到的保證。

→ 發送預設 QoS 1、訂閱維持 QoS 2(命令不可重複執行),兩者皆可在網頁設定。

二、同 topic 合併 + 每 topic 最小發送間隔 500ms

同一個 topic 還在佇列裡就直接取代,並移到隊尾 —— 移到隊尾是關鍵: 狀態由「哪個 topic 最後更新」表達,原地取代會讓先進佇列的舊 topic 晚於後更新的送出,下游停在錯的最終狀態。

最小間隔同樣必要:沒有它, `drainQueue()` 每 50ms 排空,佇列永遠只有 0~1 筆,「同 topic 取代」等於不存在 —— 實測 20 則全數飛出,零合併。

單次變化不受影響(該 topic 若 500ms 內沒送過就立刻送),只有連續變化才被壓。

三、payload 夾帶歷史(opt-in,預設關)

```
{ "v": "A2-MQTT滅", "t": 1787839126, "h": [[354, "A2-MQTT滅"]] }
```

JSON

`v` = 最後狀態、`t` = 本批起點 epoch 秒(0=時鐘未同步)、`h` = [相對毫秒, 當時狀態]。每筆帶時間與狀態。用相對毫秒 + 單一絕對錨點,是因為 payload 硬上限 128 bytes,且時鐘未同步時仍要可用。超過 8 筆標

`trunc:true`,誠實告知不完整。

合併因此從有損變無損 —— 中間過程不是丟掉,是換個位置帶走。預設關閉:開啟會把 payload 從裸值變 JSON,既有解析端會爆。升級不會自動開啟。

實測(同一台 .77,30 個事件 5 秒內)

	重連	佇列滿	mqtt 段最大卡頓
v6.0.79(改前)	4 次	有	4398ms
v6.0.82(改後)	0 次	無	501ms

量測方法踩到的兩個坑

- 用 `mosquitto_pub` 逐次呼叫做「爆發」是假的:每次都是新行程 + 完整 TLS 握手,實際只有 2~3 則/秒,比壓制窗還慢,合併根本不會被觸發。要用 `-l` 單一連線連續送。

- 先前用 QoS 2 進向做壓力測試,測到的是進向握手成本,不是出向通知成本 —— 業主的情境是純出向(撥開關),兩者不可混為一談。

另:MQTT 設定改為每 3 秒收斂到管理器。原本只在建立連線時套用,使用者在網頁改了 QoS 或歷史夾帶卻沒重連,設定永遠不生效(實測踩到)。

v6.0.79 — 2026-08-27 — WI-208b 雲端每次心跳重送舊授權,設備每次白驗簽兩次

業主在 v6.0.78 上回報「呼吸燈大概 115 次會卡一次」。心跳燈每 500ms 翻一次 (一次呼吸 = 1 秒),所以那是約 **115 秒一次** —— 對得上雲端心跳的 127 秒週期。

實測把每次卡頓與 log 事件對起來,關聯性零例外:

```
t=3019 ☁ CS-Cloud Connecting → t=3029 📦 license/state rejected → t=3029 🛑 卡 1334ms
t=3146 ☁ → t=3153 📦 → t=3153 🛑 卡 1340ms
t=3341 ☁ → t=3350 📦 → t=3350 🛑 卡 1341ms
t=3407 ☁ → t=3414 📦 → t=3414 🛑 卡 1338ms
```

因果鏈:設備心跳連雲端 → 雲端回頭發一則 `license/state` → 該 token 序號固定 (`tokenId=1786621672`) 且永遠被判 **stale** 丟掉 → 但丟掉之前付了兩次驗簽: `licenseTokenAcceptAndStore()` 驗一次(663ms),它內部為了讀「既有序號」呼叫 `licenseTokenStoredTokenId()` 又完整驗簽一次(663ms) —— 只為了取 4 個 byte。 $663 \times 2 = 1326\text{ms}$,與實測的 1330ms 完全吻合。

三項修正:

1. 收訊前先看序號,不新就不驗。新增 `licenseTokenPeekTokenId()`,只解析標頭、零密碼學運算。序號不比手上的新 → 驗了也是拒,直接丟。
2. 既有序號改用快取(`licenseTokenStoredTokenIdCached()`)。序號只在存入新 token 時改變,沒有理由每次重算。
3. 只有真的存了新 token 才重評門控。原本無條件 `invalidate + refresh`,等於每則被拒的訊息再多付一次驗簽。

⚠ 同時修掉一個 v6.0.78 引入的正確性 bug:WI-208 的三個快取變數被寫成 header 裡的 `static` —— 那是「每個 .cpp 各一份」,而 `licenseGateInvalidate()` / `licenseGateRefresh()` 是 `inline` (外部連結),連結器只留一份定義並綁到其中一個 .cpp 的變數。結果**兩者可能在動不同的變數**:實測 v6.0.78 收到 `license/state` 後 明明呼叫了 `invalidate`,卻完全沒有重驗。那不只是效能問題 —— **存入新 token 後門控不會重新評估,撤銷授權會延遲到重開才生效**。改為 `extern` + 在 `main.cpp` 定義(比照同檔既有的 `g_licenseEnforce`)。教訓:header 裡的 `static` 配 `inline` 函式,是 ODR 陷阱。

實測(v6.0.79,544 秒觀測窗、涵蓋 8 次雲端心跳):

```
net 卡頓 0 次 → 0.00%
```

```
[WI-145] license/state 略過(序號不新,未驗簽) tokenId=1786621672 已存=1786621672
```

主迴圈凍結的完整歷程:6.8%(v6.0.74)→ 1.7%(v6.0.78)→ 0.00%(v6.0.79,net 段)。`/api/license` 全程 `status=ACTIVE, licensed=true`。

根因仍在雲端: `publishLicenseState` 每次心跳都重送一則設備早就拒絕過的舊 token。設備端現在擋得很便宜,但雲端不該一直發。已記在 WI-208 卡上,未修。

v6.0.78 — 2026-08-27 — WI-208 授權門控每 30 秒凍結主迴圈 663ms(+WI-207 語系鍵)

業主回報「藍色呼吸燈會卡住,卡住的時候按鈕就延遲、甚至沒反應」。用 WI-163 的段別儀器 量了 210 秒: `net` 段卡頓 15 次、合計 14.4 秒 —— 主迴圈有 6.8% 的時間完全凍結,期間呼吸燈不更新、DI 不被輪詢,實體按鈕的動作就這樣被吃掉。卡頓時長只有兩種且極度規律 (661~671ms / 約 2050ms),是固定成本的指紋而非負載。

`net` 段裡有兩個 30 秒任務且在同一輪迭代,靠時間軸分不開,故先上臨時儀器各自量測:

```
lic=659/665/663/662ms    ← licenseGateRefresh()
wifiStat=0ms             ← 診斷用 WiFi.status()
failoverStatMax=0ms      ← 沒有時間閘門、每 loop 都戳的那個
```

兩處 `WiFi.status()` 都是 0ms —— 原本最被懷疑的它是無罪的(程式碼裡那段註解描述的是 已經修好的舊病)。再拆一層: `load=1ms verify=663ms`,成本全在驗簽。

修正:門控 verdict 是 `(token 內容, hwUid, nowSec)` 的純函式。前兩者只在存 token 時改變 (那些路徑改為呼叫 `licenseGateInvalidate()` 強制重驗), `nowSec` 只能讓「未到期」翻成「到期」。因此改為**到期驅動** —— 只在「還沒驗過」或「先前有效且已跨過 `expiresAt`」時才真的重驗;到期/簽錯/UID 錯都是終局,標記後不再重算。NTP 首次同步成功時一併失效快取,避免「校時前誤判到期並鎖死」。

⚠ 第一版(未出版的 6.0.76)完全沒生效:本站是永久授權(`expiresAt=0`),而判斷式寫成 `nowSec < expiresAt` → `nowSec < 0` 永不成立 → 照樣每 30 秒重驗。`expiresAt == 0` 的語意是「永不到期」,韌體原本的算式 (`out.expiresAt != 0 && ...`) 早就寫明了。終局判定補上這條才真正生效。

實測:主迴圈凍結 6.8% → 約 0.8%(net 段),665ms/30s 的卡頓完全消失, `/api/license` 仍為 `status=ACTIVE, licensed=true`。

同版順帶修掉 WI-207: `io.saving` 這個 i18n 鍵三個語系檔全缺,而 `t()` 查不到時回傳 鍵本身(truthy),讓 `|| "儲存中"` 這個 fallback 變成死碼 —— 存檔佇列徽章因此顯示「 bH 1」而不是「 儲存中 1」。三份語系檔補齊,實機確認已對到「儲存中」。

尚未解決: `net` 段仍有約 1.3 秒的偶發卡頓,與對外 TLS(`[CS-Cloud] Connecting`) 同時發生,屬「對外連線在主迴圈裡做」的老家族,要動架構才能根治。

v6.0.74 — 2026-08-26 — WI-197 回復重開的標記寫錯方向

`intentReset()` 在有線回復路徑上標的是 `net-failover` —— 但那次重開是「WiFi → 有線」,與 failover 的「有線 → WiFi」方向相反。同一台設備連續兩次相鄰重開因此標記相同,事後看 `bootDetail` 分不出它是掉線還是恢復。v6.0.1 建 BKPSRAM intent marker 的初衷,正是因為 Opta(MCUboot)開機前會清掉 `RCC->RSR`、硬體 reset 旗標救不回來,只能靠自己 留字條 —— 字條寫錯方向,這個機制在這條路徑上就等於白做。回復路徑改標 `net-recovery`。全庫三處寫入該字串,另兩處(452/472)是名副其實的 failover,不動;確認無任何地方解析 這個字串,改名安全。

v6.0.73 — 2026-08-26 — WI-206 Parser「值類型」下拉三個選項全部對錯韌體列舉

韌體 `ParserValueType` 是 `BOOL=0 / NUMBER=1 / STRING=2`,而網頁下拉是 `0=數值 / 1=字串 / 2=布林` —— 三個都錯,沒有一個對。使用者選「數值」送出 `0`,韌體當成布林,任何非零數字都變成 `1.0`。而 Parser 的主要用途就是抽數值、新增解析欄位的預設 type 又正好是 `0` —— 不動下拉、直接用預設的人一定中獎。拿到的 `1.0` 看起來像個正常的值、不會報錯,後續拿去做門檻比較或塞進 Converter 發佈,送出去的就是一串恆為 1 的假資料。

修的是前端不是韌體列舉: `parserType` 是已落盤的持久化契約,改列舉會讓既有設備上 已存的值被重新解讀成別的型別。同時把新增解析欄位的預設由布林改為數值。遷移影響:既有通道行為不變,但畫面顯示的型別會變成它一直在做的那個 —— 升級後請回頭檢查 Parser 通道的型別設定。

v6.0.72 — 2026-08-26 — WI-200 直接控制 API 涵蓋擴充板輸出(順帶修好一個從沒被測到的舊 bug)

`POST /api/io/do` 舊碼只認主機 DO 0-3,送擴充板一律回 `Invalid index` —— 但規則引擎 明明驅動得了擴充輸出。同一個能力規則路徑有、直接控制的 API 沒有,出廠測試與現場調機 想單獨點一路擴充輸出只能繞道「改輸出群組 → 借規則 → 發 MQTT → 再改回去」。現在接受擴充 index(`16+ch / 32+ch ...`),錯誤訊息附合法範圍,模組不在時明確報錯。

順帶:沿用共用的 `modbusTcpWriteDO()` 時發現它的擴充分支本身是壞的 —— `auto ext = OptaController.getExpansion(i); (DigitalExpansion*)&ext` 是對區域暫存副本 取址再向下轉型。也就

是說 **Modbus TCP 寫擴充輸出一直沒有作用**,而且從沒被任何測項 涵蓋到。規則引擎那份用的是

`getExpansionPtr` (實測會動),兩份實作走樣多時。統一成已驗證有效的那條路 —— 這也修好了 Modbus TCP 那一側。

v6.0.71 — 2026-08-26 — WI-203 存 Converter 模板後長度一併落盤

`saveTemplate()` 把模板文字 `fwrite` 進 `/cfg/tmpl/{idx}.json` (立刻落地),同時更新 `config` 的 `converterTemplateLen` —— 但只在記憶體,沒有 `setConfigDirty()`。長度要靠之後某次別的設定存檔順帶刷進去;而網頁的儲存順序是先 `POST /api/tcpio` (會刷盤)、再 `POST /api/converter/template`,剛好讓長度更新落在刷盤之後 → 重開後讀回舊值。舊值若恰好是 `0`, `GET /api/tcpio` 的內聯模板匯出(WI-133,供跨機 複製整組帶走換算公式)會變成空字串,而檔案裡明明有內容 —— **靜默遺失公式**。

v6.0.70 — 2026-08-26 — 三個「回應說一套、實際做另一套」的缺陷

WI-205(高,破壞性) — 被拒絕的規則 `POST` 會毀掉既有規則 `POST /api/rules` 的解析直接寫進 `config->rules[idx]`,WI-174 守衛在解析之後才檢查 並回 400,而且不回滾。舊碼的緩解只有 `if (idx >= config->ruleCount) rule->enabled = false;` —— 只涵蓋新槽位。覆蓋既有規則時既不回滾也不停用,結果:一個回 400 的請求把使用者 原本的規則銷毀,並留下一條 `sig=0/act=0` 卻 `enabled=true` 的死規則。使用者收到 400 會合理推論「我的操作沒生效」—— 實際上它生效了,而且是破壞性的。修法:進 handler 時整份備份,拒絕路徑完整還原。拒絕就是什麼都沒發生。

WI-202(高) — 一個引號讓整頁設定人間蒸發 22 處使用者可編輯的字串欄位未做 JSON 跳脫。名稱或設定值裡出現一個 `"`,整包 API 回應 就變成不合法 JSON,網頁 `JSON.parse` 失敗後靜默 **render 成空清單** —— 使用者看到「尚無 TCP IO 通道」,以為自己沒有設定過。HTTP 仍是 200,畫面上沒有任何錯誤。含 WiFi SSID、MQTT 設定、規則與群組名稱、TCP IO 各欄位。`currentStrValue` 的值來自進來的 MQTT payload —— 任何能發訊息到該設備訂閱 topic 的人,payload 帶一個引號就能讓設定頁消失。寫入端同步修: `parseStr` 用 `indexOf("\")` 找「下一個引號」、不認跳脫,值含引號就被 截斷在跳脫序列中間(實測壞資料 `{\` 正是如此)。新增 `jsonExtractString()`。讀寫兩端是一對,只修一邊都不夠。

這個跳脫 helper 是 **WI-191** 為了同一種事故建立的(`/api/poll` 設備名被截斷 → 整頁數值消失)。專案已經吃過一模一樣的虧、修好了一處,兄弟端點卻從沒跟上。

WI-199(中高) — 連續快速新增規則會靜默覆蓋前一條 `saveRule` 在 save mutex 外用本地快取 `rules.length` 算新規則 index,而存檔後的 `loadRules()` 沒有 `await`、不在 mutex 內。連續新增時第二次在第一次的刷新回來之前 取得 mutex → 算出同一個 index → 第二條覆蓋第一條,兩次都回 200。修法:index 改在 mutex 內、`await loadRules()` 之後才算;刷新也改成 `await`。 `saveGroup` 同源一併修。

v6.0.69 — 2026-08-25 — WI-193 插線不自動切回有線 / WI-194 恢復原廠後雲端還原被 401 擋掉

兩個缺陷都是「同一個保護只做在部分路徑上」,而漏掉的那條剛好是現場最常見的。

WI-193 — AUTO 模式「開機時就沒線」不會進入有線回復監看 `interfaceMode=AUTO` 的註解是「有線優先 + WiFi 備援」,但介面選擇只在 `NetworkStateManager::initializeNetwork()` 跑一次。執行期的 failover 狀態機確實寫了 回切有線的路(`FO_WIFI_ACTIVE → FO_RECOVERY_PENDING → 重開走 Ethernet`),但唯一入口 `enterRecoveryMonitoring()` 只在 `if (isFailoverBoot)` 下被呼叫 —— 也就是只認「曾在有線上、線被拔掉 → 重開」那一條。開機時就沒插線而 fallback 到 WiFi 的機器 不設旗標, `_foState` 停在 `FO_IDLE`,而 `FO_IDLE` 的監看條件是 `_activeNetwork==NET_ETHERNET` —— 跑在 WiFi 上永遠不成立。實測:插上網路線 11.8 小時完全無反應,人工重開才切過去。修法:啟用條件改成守性質 —— 「AUTO 模式且現在跑在 WiFi 上」。`WIFI_ONLY` 與 AP 模式排除。

WI-194 — 恢復原廠之後,雲端還原永遠失敗且無聲 L2 恢復原廠會把 `cloudToken` 清成空字串,而 `downloadConfigFrom()` 在 token 為空時 不送 Authorization,雲端該端點要求授權 → 401。雲端那側一切正常(rollback 回 `success`、`pendingCommand` 送達並被消耗),於是「後台顯示還原成功、設備什麼都沒做、兩邊都沒有錯誤提示」—— 而且正好命中人最需要還原的那一刻。推送與心跳早就有「token 空就改用 licenseId」的 fallback,只有下載漏掉。修法:補上同一段 fallback(雲端 `middleware/auth.js` 本來就接受 license token,不需改); 下載失敗改印出目標與 HTTP 狀態碼,401 額外提示去填 Cloud Token。

同時發現、尚未修(已開卡):

- **WI-195** — `autoPush` 會在數秒內覆蓋掉雲端剛寫入的還原,使還原變成無效操作。
- 發佈程序文件的 `.mesb` 資產清單漏了 `log.html.gz` (實際應為 8 個),已更正。
- L2 恢復原廠會連 QSPI 網頁資產一起清掉,設備只剩「資產救援」頁 —— 已寫進驗收單 § R.4。

v6.0.68 — 2026-08-21 — WI-192 WiFi 連上卻沒拿到 IP(0.0.0.0)的有上限自救

設備開機快於上游網路就緒時,會連上 WiFi 但拿不到 DHCP,停在 `0.0.0.0` 不會自己恢復。加入偵測與自救重開。第一版節奏設計錯誤 —— 會剛好在 router 準備好的那一刻放棄,改為 5 分鐘首次寬限 + 加倍退避 + 移除次數上限。

v6.0.67 — 2026-08-21 — WI-191 JSON 字串未跳脫,一個壞名稱會讓整個畫面空白

設備名稱/通道名稱等自由文字未做 JSON 跳脫,含有引號或反斜線的名稱會產出不合法 JSON,前端解析失敗 → 整頁空白。修:輸出前一律跳脫。

現場事故(2026-08-20 22:05:18,序列埠 log 完整記錄): 設定檔從 6332 bytes 變成 2108 bytes,主檔與備份在同一秒被同一份殘缺內容填滿, 設備等同回到無設定狀態 —— 隔天現場 RS485 四台掃描得到卻一台都讀不到值,因為「已設定的設備」是 0 台。

失效機制: ArduinoJson v7 的 `JsonDocument` 記憶體不足時**不會報錯**,只是裝不下。`serializeJson` 仍吐出格式完全合法、CRC 完全正確的 JSON,只是內容少一大半。於是它通過了下游每一道檢查 ——

`configJsonIsValid()` 只驗格式與 CRC,不驗完整性。接著「備份不可用 → 用本次內容重建」把唯一的好備份也覆蓋掉,救援路徑自我摧毀。WI-180b 的兩道防護前後矛盾:上一行才判定「主檔內容不完整」,下一行就拿同一份內容重建備份。

修正:

1. 存檔前對帳 —— `doc.overflowed()` 加上「宣告數量 vs 實際寫出筆數」比對(rules/actions/tokens)。對不上就**拒絕存檔,主檔與備份都不動**。取捨:不存 → 這次修改沒生效,使用者會發現;存下去 → 設定全毀,沒有人會發現。
2. 重建備份前先驗證**新內容本身**;沒過就不重建 —— 壞的備份仍勝過用壞內容覆蓋。

教訓:「格式正確」不等於「內容完整」。唯一可靠的判準是拿序列化結果跟記憶體裡 真正持有的數量對帳。

韌體 Changelog 指南(WI-114)

從 cloud server 5.9.50 起,**每次上傳韌體都必須夾帶 changelog**。沒帶或太短(< 10 chars)會被 cloud 直接 400 拒絕。設計目的:避免 manifest / git log / wiki 等多處紀錄碎片化。

09

為什麼這樣設計？

單一來源原則:

```
release_firmware.py    →    Upload API (header)    →    Cloud Manifest    →    Admin UI
--changelog ...        X-Firmware-Changelog-B64    firmware.json        顯示
(or auto-git-log)      (base64-encoded UTF-8)    changelog field     /api/firmv
```

- 唯一寫入點 = `release_firmware.py`
- 唯一儲存 = cloud `/app/firmware/<version>.json` manifest 的 `changelog` 欄位

- 唯一顯示 = admin UI 韌體列表展開
- 不維護獨立 markdown / wiki / git 抓取(會跟 manifest 不同步)

10

三種使用方式

A) 直接字串 (單行 / 短描述)

```
python3 scripts/release_firmware.py --bump patch --upload https://opta.smms.com.tw \
  --changelog "WI-114: 強制 changelog upload + admin UI 展開"
```

BASH

B) 從檔案讀 (多行 markdown)

最推薦的方式 — `CHANGELOG.md` 跟 commit 一起入 git:

```
# 寫一個 CHANGELOG.md (隨手寫, Markdown 格式)
cat > CHANGELOG.md <<EOF
## v5.9.50 - 2026-05-05

### Features
- WI-114: Cloud changelog 強制夾帶 (單一來源防碎片化)
- Cloud admin UI 韌體列表加展開區塊

### Bug Fixes
- 修正 X-Firmware-Changelog header 多行字元編碼

### 升級注意
- 新版 cloud 拒絕沒 changelog 的 upload
EOF

# 用 @ 字首把檔讀進去
python3 scripts/release_firmware.py --bump patch --upload https://opta.smms.com.tw \
  --changelog @CHANGELOG.md
```

BASH

C) 從 stdin 讀 (CI / pipe)

```
git log v5.9.49..HEAD --pretty='- %s' --no-merges \  
  | python3 scripts/release_firmware.py --bump patch --upload https://opta.smms.com.tw \  
  --changelog @-
```

BASH

D) 自動從 git log 產生 (沒帶 `--changeLog` 時)

```
python3 scripts/release_firmware.py --bump patch --upload https://opta.smms.com.tw  
# 不帶 --changelog 時：  
# 1. 嘗試 `git log v<prev>..HEAD --pretty='- %s' --no-merges`  
# 2. 若 v<prev> tag 不存在，fallback 到最近 5 個 commits  
# 3. 全部失敗 → 互動式 prompt 強制要求輸入
```

BASH

11

編寫慣例 (建議)

不強制，但 admin 看 changelog 時的可讀性很重要：

```
## v<version> - <YYYY-MM-DD>
```

```
### Features
```

- WI-XXX: short description
- 關鍵新功能或 endpoint

```
### Bug Fixes
```

- 修了什麼

```
### 升級注意 / Breaking Changes
```

- 客戶端需要做什麼動作 (重 login? 重新校時?)

```
### 內部變更
```

- refactor / 文件 / 工具

```
### Deploy notes
```

- ⚠️ Cloud 需要重啟 docker container?
- ⚠️ 此版本之後不允許降級?

對應「升級注意」段落，下次可考慮在 manifest 加 `breakingChanges: bool` 讓 admin UI 標紅醒目 (sprint-28 候選)

12

Cloud API 變動 (v5.9.50+)

POST `/api/firmware/upload`

新 header (推薦):

```
X-Firmware-Changelog-B64: <base64-encoded UTF-8 string>
```

- 支援多行 (`\n`) + 中文 / 日文 / 任何 UTF-8
- 解碼後 trim 至少 10 字元

舊 header (向後相容):

```
X-Firmware-Changelog: <plain string, URL-encoded>
```

- 適合單行短描述
- 不建議帶 newline / CJK

400 失敗回應：

```
{
  "error": "Changelog required",
  "message": "Send X-Firmware-Changelog-B64 (base64 UTF-8, recommended for multi-line/CJK) or",
  "examples": {
    "base64": "echo -n \"WI-114: bug fixes\" | base64",
    "cli": "release_firmware.py --changelog \"...\" or --changelog @CHANGELOG.md"
  }
}
```

GET `/api/firmware`

回傳列表，每筆含完整 `changelog` 欄位（可能多行 UTF-8）。

13

既有韌體（5.9.49 以前）

Backfill 一次性處理：在 cloud 升 5.9.50 之前，sprint-27 已執行：

```
// 對 changelog 缺失或太短的 manifest 補上
m.changelog = "(legacy, no changelog record - see git log v5.9.X)";
```

4 筆被補 (5.9.8 / 5.9.40 / 5.9.41 / 5.9.42)，其餘 9 筆原本就有有意義的 changelog。

Admin UI 對 `(legacy` 開頭的 changelog 顯示為灰色斜體，方便辨識

Troubleshooting

Q1: `release_firmware.py` 沒帶 `--changelog`，又沒 git tag？

腳本順序：

1. `git log v<prev>..HEAD` — 嘗試找 prev tag (沒有 tag 表示沒打 release tag)
2. 若失敗, fallback `git log HEAD~5..HEAD`
3. 若仍失敗 (lab 機器沒 git)，互動式 prompt 強制輸入

如果連互動式 prompt 也沒人輸入，最終 `sys.exit(1)` — 不會白編譯 + 丟個沒記錄的 binary 上去。

Q2: 我已經 build 好 .bin 了，可以直接 curl upload 嗎？

可以，但要自己處理 base64：

```
CHANGELOG=$(cat CHANGELOG.md | base64)
curl -X POST https://opta.smms.com.tw/api/firmware/upload \
  -H "Authorization: Bearer admin-token" \
  -H "Content-Type: application/octet-stream" \
  -H "X-Firmware-Version: 5.9.50" \
  -H "X-Firmware-Changelog-B64: $CHANGELOG" \
  --data-binary @release/mes-gateway-v5.9.50-20260505.bin
```

BASH

Q3: Changelog 改完了想覆寫 manifest？

目前沒 PUT/PATCH endpoint。兩種選擇：

- 直接 SSH 到 cloud 改 `/app/firmware/<version>.json` (admin 可做)
- 重新跑 `release_firmware.py` (會以新時間戳產出新 .bin，舊的還在)

未來如果有需求，可以加 `PATCH /api/admin/firmware/:filename/changelog` endpoint (sprint-28 候選)

Q4: changelog 欄位 size 上限？

Cloud server 沒設限 (manifest JSON 寫多大都可以)。實務上保持在 5KB 內，admin UI 才好看。

近期版本重點（v6.0.41 ~ v6.0.65 — 穩定性補強與「靜默失敗」清剿）

這一段的主題可以用一句話概括:把「**回成功但其實沒發生**」的路徑一條條堵掉。這類缺陷比功能壞掉更難查——畫面正常、API 回 200,只有行為不對。

韌性 / 不再自己把自己弄死

版本	內容
6.0.41	WI-164 重開前刷寫統計(否則業主看到的計數會歸零);probe 預設 8N1;掃描逾時
6.0.44	WI-167 Modbus TCP server 改可設定且 預設關 。實測 WiFi inbound 失敗率 13% → 0%(省下 1 個 TCP socket,全機只有 4 個)
6.0.46	WI-169 WiFi 帳密被無聲清空的 三條路徑 (只有一條原本有守衛);WI-168b 卡點雙槽防 torn-write
6.0.51	WI-175 OTA 撞上背景雲端 TLS 必掛。三次 OTA 兩次死在 <code>Pre-unlink</code> 後 7.8x 秒(硬體 IWDG 8s 窗)。 修: <code>unmount→mount→fopen</code> 每步餵狗 + 進場前等雲端連線落地
6.0.57	WI-180/181 設定檔原子存檔(暫存檔→讀回驗證→rename);備份只在主檔完好時才降級;WiFi 帳密獨立存 <code>/cfg/wifi.cred</code> ,設定全毀時仍連得上 → 可遠端救援
6.0.61	WI-183 對外連線硬性總時限 + 卡死自我復原。黑洞實測: <code>connect()</code> 可卡 5 分鐘不返回, <code>setSocketTimeout</code> 完全管不住

靜默失敗清剿

版本	內容
6.0.48	WI-173 <code>/api/modbus</code> 不再說謊(回報實際 RS485 參數,而非無關舊物件的硬編值)
6.0.51	WI-174 規則可存成 <code>signalId=0</code> → 回 200、列表正常、 永遠不會觸發 。前後端都擋
6.0.55	WI-179 欄位名打錯不再靜默照收。 <code>{"channel":0,"state":true}</code> 曾被當成 <code>value:false</code> 並回 success
6.0.58	WI-182 只接官方雲端的設備 永遠無法還原設定 —— <code>downloadConfigFromServer</code> 只認地端 URL,沒設就靜默放棄。而 url 留空正是預設
6.0.62	WI-184 擋下「條件永遠不可能成立」的設定(TCP 通道來源只有布林語意,設 <code>>50</code> 永不觸發)
6.0.65	WI-188 改 token 名稱/權限被迫連帶換密碼 —— 畫面寫「留空=不變」但兩端都沒實作

版本	內容
6.0.47	WI-170/171 畫面操作流暢性:併發閘門放到唯一出口
6.0.52	WI-177 剛開頁面按導覽鈕沒反應(app.js 未載完就可以按); WI-178 index.html 外置 QSPI,flash 97.1% → 94.0%
6.0.54	WI-185b index.html 也帶 i18n 短碼,納入同版指紋檢查(漏更會讓整頁標籤指到錯字串,且無錯誤訊息)
—	WI-189(純前端)頁面切到背景時連 telemetry 一起停。實測主迴圈卡頓 -57%

⚠ 已知特性(非缺陷,但要讓業主知道)

- **控制延遲**:典型 < 200 ms,但 p99 約 2~3 秒(實測極值 3.7 秒),每分鐘都會發生。成因是單核單迴圈 + 主迴圈裡的阻塞式 TLS。詳見 [docs/testing/qa-latency-characteristics.md](#)
- **還原舊快照會帶回當時的 cloudToken**:若那份快照的 token 為空,雲端備份會變成「推得出去、讀不回來」。畫面有明確提示,出廠測試 ST.15 / BK.3 會攔截

16

近期版本重點 (v6.0.37 ~ v6.0.40 — 主迴圈卡死時,記下「卡在哪一段」)

● **影響範圍:診斷能力為主;v6.0.38 另含一項 HTTP 解析的穩定性修正。**一般使用者不會看到行為差異,但設備若再發生 **UNEXPECTED** 重開,原因會直接寫在設備管理頁上。

問題:v6.0.36 把誤殺修掉之後,剩下的 **UNEXPECTED** 重開就是「真的卡死」了 —— 但**卡在哪裡看不到**。 **[SLOW LOOP]** 這行是在一輪主迴圈**跑完**才印的,而真正把設備卡死的那一輪永遠跑不完,所以最關鍵的那筆資料按定義不存在。實測 .46 兩次超過 30 秒的卡死,翻遍設備 log 看到的最大值只有 4.5 秒 —— 全是無關的雜訊。

版本	重點	關聯
v6.0.37	主迴圈每通過一個檢查點,就把段名寫進 重置後仍會保留的備份記憶體(BKPSRAM) 。看門狗重置後開機即可回讀,並由 <code>GET /api/diag</code> 帶出(<code>lastSeg</code>),遠端免接 USB 即可定位。	WI-163
	實戰命中 :.46 在 v6.0.37 上跑滿 23 小時 09 分 後發生 <code>UNEXPECTED</code> 重開,卡點成功存活過重置被讀出來 —— 這是這個問題第一次留下實體證據。	—
v6.0.38	把檢查點切細 。原本名為 <code>http</code> 的那一段其實橫跨 1390 行(Modbus TCP、擴充模組 I2C、規則引擎、網頁伺服器、非同步測試全在裡面),回報「卡在 <code>http</code> 」等於什麼都沒定位到。現已拆成 15 段: <code>led/net/io/mqtt/modbus/mqpub/scan/mbtcp/exp/rules/save/web/async/cs/ota</code> 。	WI-163b
	順手補上一個 死角 : <code>checkOtaReboot</code> / OTA 下載 / <code>network.maintain()</code> 原本在所有檢查點之外,卡在那裡會無從得知,現歸入 <code>ota</code> 段。	—
	<code>lastSeg</code> 語意改為**「卡住的那一段」本身**(原本存的是「最後跑完」的段,要自己推下一段)。這個 off-by-one 極易誤讀 —— .46 首次回報 <code>lastSeg="modbus"</code> 第一眼就會被判成卡在 Modbus,實際卡在它後面那段。	—
	 穩定性修正 :網頁伺服器解析 <code>Content-Length</code> 標頭數值的內層迴圈 沒有時間上界 —— 條件被 <code>available()</code> 短路掉,而唯一的出口是讀到換行。若 socket 在狀態轉換的瞬間回報「有資料」但實際讀出 -1,這個迴圈會永遠轉下去、吃光記憶體,並讓主迴圈再也回不去餵狗。已改用與其餘標頭解析相同的硬性逾時。	—
v6.0.39	卡點一併上雲 。設備 BKPSRAM 只留 最後一次 (開機即清空重新累計),而 <code>lastSeg</code> 先前只有 <code>GET /api/diag</code> 拿得到 —— 等於「沒有人在線上盯著的那幾次卡死」段名永久遺失,偏偏那正是最需要它的時候。心跳改帶 <code>lastSeg</code> / <code>lastSegUptime</code> → 雲端 <code>devices.meta</code> ,遠端/離線也查得到。需搭配 config-server ≥ 本版(心跳欄位是明列白名單,舊版會直接丟棄)。	WI-163b
	⚠️ 殘留限制: <code>devices.meta</code> 每次心跳覆蓋同一列,雲端只留 最新一次 。多次卡死只看得到最後一次; <code>bootCount</code> 單調遞增,故「卡了幾次」仍然準確。完整歷史需雲端另建事件表(未做)。	—
v6.0.40	exp 段再切兩半 。實測 .46 的 <code>UNEXPECTED</code> 落在 <code>exp</code> ,但該段混著兩件性質完全不同的事: <code>expupd</code> (<code>expansionManager.update()</code> → 熱插拔偵測,內含 <code>OptaController.cpp:630</code> 沒有時間上界的 <code>while (enter_while)</code>)與 <code>expio</code> (5 槽 I2C 讀取;唯一真走匯流排的是 <code>updateDigitalInputs()</code> , <code>digitalOutRead()</code> / <code>digitalRead()</code> 讀的是快取暫存器)。兩者修法完全不同,不切開分不出來。	WI-163c
	段序共 16 段: <code>led→net→io→mqtt→modbus→mqpub→scan→mbtcp→expupd→expio→rules→save→web→async→cs→ota</code> 。	—

實機驗證(.250, `-D WEDGE_TEST` 測試韌體):在網頁伺服器段內故意讓主迴圈忙碌卡死 45 秒 ——

檢查項	預測	實測
重開原因	UNEXPECTED	UNEXPECTED
卡點段名	web (wedge 端點所在段)	lastSeg="web"
重置時機	30s 軟體期限 + 8s IWDG	觸發後約 37 秒
卡死當下 uptime	103s	prevUptimeSec=103

Content-Length 修正的回歸測試:2/3/4 位數長度的 POST body 各送一次,回傳內容與送出完全一致; 765,608 bytes 的 OTA(6 位數長度)亦正常完成。

17

近期版本重點 (v6.0.36 — 看門狗誤殺:對外 TLS 連線一慢就自己重開)

● **影響範圍:所有連雲端 / 連 MQTT broker 的設備**,不分 8310 / 8320、不分有線 / WiFi。這是業主長期回報「設備不定時自己重開、API 不穩定」的其中一個根因。

問題:硬體看門狗(IWDG)的期限是 **8 秒**,但一次對外 TLS 握手可以合法地花上 **10 秒以上**。

`createWebClient()` 的 `setSocketTimeout(5000)` 只管「單次 socket 收送」,而 TLS 握手要好幾個來回、每一段各自可以吃滿 5 秒。逾時預算比看門狗還長,所以只要雲端或 broker 剛好慢一下,設備就會在一件完全正常的工作中途被自己的看門狗打死。

實測證據(v6.0.35,兩台設備一整夜):4 次 **UNEXPECTED** 重開,指紋完全一致 —— 全部發生在一次對外 TLS 連線開始後的 10~11 秒:

時間	設備	重開前最後一筆	間隔
01:32	.46 (WiFi)	[CS-Cloud] Connecting to opta.smms.com.tw:443	10s
02:21	.46 (WiFi)	[CS-Cloud] Connecting to opta.smms.com.tw:443	10s
03:41	.46 (WiFi)	[CS-Cloud] Connecting to opta.smms.com.tw:443	11s
04:46	.250 (有線)	MQTT: Connecting to mosquitto.smms.com.tw (TLS)	10s

設備並沒有當機 —— 它在做一件正常的事,只是做得比 8 秒久。

版本	重點	關聯
v6.0.36	「卡多久算當機」由硬體 8s 改為軟體 30s。主迴圈只蓋「我還活著」時戳,改由獨立高優先權執行緒依時戳決定餵不餵狗。保護沒有變弱,只是把誤判窗口拉開。	WI-162
	保護矩陣:整個 RTOS 死掉(含餵狗執行緒)→ 沒人餵 → IWDG 8s 內 reset(不變);主迴圈卡死但 RTOS 還活著 → 逾 30s 停餵 → 最晚 38s reset(原 8s);合法的 10s TLS 握手 → 不再重開(原必定重開)。	—
	實機主動驗證(.250):把設定伺服器指向一個「接受 TCP 但永不回應」的黑洞,誘發 [SLOW LOOP] total=11144ms (主迴圈停頓 11.1 秒)。bootCount 全程不變 238,設備未重開。同一情境在 v6.0.35 是必定重置。	—

兩側都驗過(改的是安全機制本身,只驗「不再誤報」不夠——若改壞了等於把看門狗拆掉,而且症狀靜默:要等現場某台真的卡死、永遠不恢復才會有人發現):

測試	手法	結果
不再誤殺(false positive)	設定伺服器指向「接受 TCP 但永不回應」的黑洞,誘發 [SLOW LOOP] total=11144ms	bootCount 不變,未重開 ✓
未達期限仍存活	-D WEDGE_TEST 測試韌體,主迴圈忙碌卡死 15 秒	bootCount 不變,uptime 連續 ✓
真當機仍抓得到(true positive)	同上,卡死 45 秒	約 37 秒被重置, bootCount 239→240、reason=UNEXPECTED,與預測的 30s+8s=38s 吻合 ✓
新韌體仍可 OTA	跑在 6.0.36 上再發起 OTA	成功 ✓

回歸測試方式: PLATFORMIO_BUILD_FLAGS="-D WEDGE_TEST" pio run -e opta,燒錄後 GET /api/debug/wedge?ms=45000。該端點以 #ifdef WEDGE_TEST 保護,正式版編不進去。

代價:真正當機的自動復原從 8 秒變成最長 38 秒。換掉的是「每隔幾小時被誤殺一次」。更長時間的迴圈卡死另有 v5.9.250 的 gateway 探測自救(>3 分鐘自重開)接手。

現場自我檢查:設備管理頁看「重開原因」,若出現 UNEXPECTED 而設備當時明明在正常運作,且重開時間點對得上雲端心跳或 MQTT 重連,即為此缺陷。升級至 v6.0.36 以上即解。

近期版本重點（v6.0.32 — WiFi 上線後未掛回 QSPI:開機卡死 / 網頁失效 / 授權無法還原）

● **影響範圍:** `interfaceMode=AUTO`、未插網線、靠 WiFi 上線的設備(WIFI_ONLY 與純有線不受影響)。此缺陷自 WI-124/125 落實 QSPI 並存時就存在(當時只改了 WIFI_ONLY 路徑),於 v6.0.32 修正。⚠️ **v6.0.21 已因此自 stable 降回 dev**;stable 目前為 v6.0.9。

版本	重點	關聯
v6.0.32	WiFi 連線成功後重新掛載 QSPI: <code>NetworkStateManager</code> 在 AUTO 模式 Ethernet 失敗改走 WiFi 時會 <code>unmount()</code> QSPI,但只有 WiFi 連線失敗才 <code>remount()</code> ,成功反而不掛回→ 整個運行階段 QSPI 皆為 unmounted。	ADR-014 追記
	症狀一:開機永久卡死。 <code>licenseManager.begin()</code> 停在 <code>License...</code> 不再前進,且卡點在 IWDG 啟用之前,看門狗救不回 —— 現場只能拆機 USB DFU。	—
	症狀二:網頁只剩裸 HTML。 <code>/app.js</code> 、 <code>/styles.css</code> 、語系檔全部 404(首頁由韌體 PROGMEM 提供,故「看得到畫面卻完全不能用」)。	—
	症狀三:授權無法由持久 token 還原,連帶統計/模板等 QSPI 檔案皆讀不到。	—
	實機驗證(.46): <code>qspiMounted</code> False→True、 <code>/app.js</code> 404→200、開機由卡死→走完 <code>[IWDG]</code> <code>enabled</code> 、授權由無法還原→ <code>ACTIVE</code> 。	—

現場自我檢查:若設備網頁打開後版面全亂(無樣式)、或重開後停在啟動階段連不上, 且該設備是「WiFi 連線 + 未插網線」,即為此缺陷。升級至 v6.0.32 以上即解; 無法連線者需以 USB DFU 燒錄。

19

近期版本重點（v6.0.20 — 通知列改為文件流內，取代 v6.0.19 的浮動版）

v6.0.19 把右下角 toast 改成浮動的置頂通知列,但**實機量到它壓住頁首的 ↺ 按鈕** —— 等於把 死區從右下角搬到上面。根因:容器可以 `pointer-events:none`,但卡片本身必須可互動(× 要能按), 所以只要是浮動定位就一定會蓋住底下的東西。**v6.0.19 請勿發佈給客戶,用本版取代。**

版本	重點	關聯
v6.0.20	通知列改放 <code><main></code> 文件流內(<code>position:sticky</code>):通知佔自己的版面空間、把內容往下推,結構上不可能遮到任何控制項; <code>:empty{display:none}</code> 讓無通知時不留空白條;沒有 <code><main></code> 的頁面(AP 模式/開荒頁)退回浮動版。這才是 AWS flashbar 的實際做法。	業主回報
	.46 實機驗證:9 顆可見按鈕 0 遮擋(6 顆被往下推);通知在畫面上時點按鈕實際送出 5 個 API 請求;× 關閉、同訊息合併 ×N、重開後自動重建皆正常。	—

20

近期版本重點（v6.0.19 — 設定持久化修正 + 網頁操作阻塞修正）

三個症狀來自業主端回報:「勾選存不住」「密碼送不出去」「通知還在就不能按」。前兩者是真 bug,第三者的真因與通知機制無關 — 是 CSS 命中測試。dev channel 先行。

⚠ 本表在 v6.0.12 之後、v6.0.19 之前(v6.0.13 ~ v6.0.18)尚未補記,待回填。

版本	重點	關聯
v6.0.19	「變更時才發」勾選重開後消失: <code>converterOnChange</code> 在 <code>LocalConfig</code> 的存檔與讀檔兩處都漏 (v5.9.263 新增時遺漏)。POST 成功、GET 讀得到,但寫進 flash 的 JSON 沒這個 key → 下次自 flash 載入即回未勾選;症狀「時有時無」取決於中間有無經過重開/設定重載。 <code>TcpIoChannel</code> 同層 22 欄位已逐一稽核,此為唯一缺漏。	業主回報
	Toast 永久攔截右下角點擊 → 改置頂通知列:舊 <code>.toast</code> 是 <code>position:fixed</code> + <code>z-index:99999</code> 卻無 <code>pointer-events:none</code> ,且 <code>.show</code> 只切 <code>opacity</code> 不切 <code>display</code> → 元素永遠佔著右下角矩形吃掉點擊。API 沒被卡住,是點擊沒落到按鈕上。改 AWS flashbar:置頂堆疊、容器 <code>pointer-events:none</code> 、多則並存、可 × 關、同訊息併 ×N、上限 4 則。	業主回報
	登入密碼送出顯示「網路錯誤」:驗證的第一發 <code>/api/system</code> 無任何重試 — 全站唯一裸 fetch 的關鍵路徑(<code>fetchWithRetry</code> / <code>apiSave</code> 皆為同一毛病而生,同函式第二發 <code>/api/tokens</code> 早有 3 次重試)。設備忙碌時 lwIP backlog 直接 reject → 一次失敗即判死。改 4 次重試+遞增退避+每次自帶 8s timeout;401 仍即判密碼錯誤不重試;加 in-flight 閘門與按鈕 disable(登入鈕與 Enter 同綁一函式,連按會開並發連線)。	業主回報
	登入文案自帶三語系:語系字典自 QSPI 載失敗時 <code>t()</code> 會把壓縮短碼(如 <code>c6</code>)直接顯示給使用者;登入是第一個畫面也最易撞上,故整個登入流程不再依賴外部字典。	業主回報

近期版本重點 (v6.0.10 ~ v6.0.12 — MQTT 在線可觀測性:LWT + RS485 設備狀態事件 + UI 離線呈現)

🔗 針對「客戶機台/控制器非 24h 在線(夜間斷電)」的觀測盲點。dev channel 先行,134 驗證後 promote stable。v6.0.11/12 為 134 dogfood 即時修正:

版本	重點	關聯
v6.0.12	MQTT keepalive 10s(庫預設)→60s:單執行緒 loop 卡頓(HTTP/掃描/TLS,342s 常態)使 10s keepalive 頻繁被 broker 踢線→加上 LWT 後變 retained offline/online 拍動雜訊(134 實測 2±75s 週期)◦60s 容忍卡頓;真斷電偵測上限 ~90s◦	WI-158
v6.0.11	TCP IO 編輯「找不到通道」誤報修正: <code>fetchWithRetry</code> 從不 throw — 重試耗盡/401 一律 resolve <code>null</code> ,v6.0.10 誤流入「找不到此通道資料」→ 現以 null 判「載入失敗(設備忙碌)」+重試鈕(134 Playwright 實證誤導)◦	WI-158
	狀態列排版:插入點從 <code>.modal-h</code> (flex 標題列,被擠成直排)改 <code>.modal-b</code> 頂部;清除時同步清 <code>textContent</code> (避免讀殘字誤判)◦	WI-158
	resync 收斂:connect-success 不再重複設旗標,統一由 reconnect-edge 觸發◦	WI-158
版本	重點	關聯
v6.0.10	MQTT LWT(遺囑): <code>connect()</code> 前 <code>setWill({prefix}/status, "offline", retained)</code> — 控制器斷電/斷網(不經 disconnect)時 broker 於 keepalive 逾時自動翻 retained <code>offline</code> ◦舊行為:retained <code>online</code> 在設備斷電後整晚誤導 MES◦	WI-158
	RS485 設備斷線/回線事件:狀態轉變 → retained <code>{prefix}/rs485/slave/{slaveId}/status</code> =online/offline;PowerMonitor 集中偵測轉變(涵蓋全機型 flip 點)入佇列,main loop 發佈(每 loop ≤4 筆);MQTT (re)connect 重發全部現況◦掛 <code>slaveId</code> 穩定身分,與既有 <code>rs485/{deviceId}/{field}</code> (WI-074,索引會因刪機台位移)分樹◦	WI-158
	UI 離線呈現:離線設備數值變暗(明示舊值)+ 徽章「離線 • 最後回應 HH:MM」(琥珀,沿 v6.0.6 過時慣例); <code>LastUpdate==0</code> 顯「從未連線」;回線復原◦	WI-158

近期版本重點 (v6.0.9 — 出廠預設 9600 + 「載入失敗仍可儲存」防呆 + 掃描涵蓋 4800/2400)

 源於現場事故:cfg 載入失敗時通訊埠 modal 以預設值 19200 渲染、且變更確認被繞過,按儲存把 19200 靜默寫進設備 → RS485 全離線。本版根治整族「載入失敗 → 顯示預設值 → 儲存 = 靜默改設定」。

版本	重點	關聯
v6.0.9	RS485 出廠預設 19200→9600 :現場電表以 9600 為大宗; <code>initDefaultConfig</code> 、載入缺鍵 fallback、無 config 掃描起點三處對齊。	WI-157
	通訊埠設定 modal 防呆(根治幽靈存檔) :cfg 未載入 → 顯示「載入中/重試」,絕不以預設值渲染表單; <code>saveBusSettings</code> / <code>_forceSaveBus</code> 雙守衛,未載入一律拒存(舊行為:oldB0 與表單同時 fallback 19200 → <code>hasChanged=false</code> → 跳過確認直接寫入)。	WI-157
	TCP IO 編輯 modal 防呆 : <code>/api/tcpio</code> 載入失敗不再靜默留全空白(補 <code>.catch</code>) → modal 頂部狀態列 + 「  重新載入」鈕;通道資料未回填完成前 <code>saveTcpIo</code> 拒存(防以空白覆蓋原通道)。	WI-157
	掃描涵蓋 4800/2400 : <code>scanBauds</code> 加入兩檔(電表常見出廠值,先前永遠掃不到);組合 15→21,掃描上限 23s→54s; <code>params[]</code> 擴 24 防溢位、組合迴圈改 <code>sizeof</code> 推導; <code>rs485Buses</code> baud 白名單同步加 2400/4800(UI 選 4800/2400 需韌體 ≥6.0.9)。	WI-157
	rs485Buses 解析陣列界限修正 :以 <code>]</code> 為界,防陣列物件數 < 2 時掃進後續 JSON 物件(潛伏 bug)。	WI-157
	baud 變更審計 log : <code>Updated rs485Buses[i]: baud 9600->19200</code> 帶 old→new(事後可從 <code>/api/log</code> 追認誰動過)。	WI-157

近期版本重點 (v6.0.8 — SF965 原生解碼 + 移除/新增暫存器保證)

 徹底解決 SF965 計數值的小數/整數與設備增刪串台問題。與 6.0.x 向後相容。

版本	重點	關聯
v6.0.8	SF965 原生解碼(新 dataType <code>VAR_SF965_PV</code> =8): SF965 PV(addr 4)為特規 32-bit —— 高 3 byte=計數值、低 byte=小數點位數(dot) → 值 = <code>(raw>>8) / 10^dot</code> 。原生正確:dot=0 即乾淨整數、dot≠0 自動小數,不再靠 <code>±256 scale</code> 湊(舊法只在 scale 精確=1/256 且 dot=0 才對)。SF965 型號預設暫存器改用此型別 → 選型號、套預設即正確 (顯示 + 發佈一致)。	晉榮 SF965 解碼實證
	移除一台→再新增,暫存器不串台(保證): 暫存器以 slaveId 綁定(6.0.7 起),刪設備觸發陣列重編號時,其他設備暫存器不受影響;再新增同 slaveId 的設備會 自動掛回 其暫存器。46 實測:刪 slave50 → slave51 暫存器完好 → re-add slave50 自動掛回。	WI-153

24

近期版本重點（v6.0.7 — RS485 離線行為改善）

🔧 針對「工廠下班/午休關機 → RS485 slave 離線」的兩個困擾。與 6.0.x 向後相容。

版本	重點	關聯
v6.0.7	離線來源不發假 0: converter 模板引用到離線 RS485 設備時,整筆 跳過發佈 (不送 <code>{"counter":0}</code> 讓 MES 誤判為「計數歸零」)。機台關機/斷線期間保持沉默,回線自動恢復。實作: <code>ConverterEngine</code> 填充時若來源 <code>isOnlineByIndex==false</code> 設旗標 → <code>pushTemplate</code> 跳過。	—
	離線退避輪詢 10s→30s: <code>OFFLINE_INTERVAL</code> 拉長,關機期間離線 slave 少拖累單執行緒 loop(每台 poll 逐次 timeout),網頁較不卡;機台回線 30s 內偵測恢復。	—
	前提: SF965 計數器 斷電保留計數 (業主確認)→ 關機一晚不丟每日累計,回線續讀。	—

25

近期版本重點（v6.0.6 — 畫面更新健壯化 + 模板 :N 說明）

🔧 針對「Opta API 偶爾失敗導致畫面難判斷狀況」。與 6.0.x 向後相容(app.js + index.html,無新韌體邏輯)。

版本	重點	關聯
v6.0.6	失敗保留舊值(根): <code>config</code> / <code>signals</code> / <code>actions</code> / <code>rules</code> 抓取失敗時不再 <code> {}</code> / <code> []</code> 清空畫面, 改保留上次好資料 → 「空」不再偽裝成「失敗」。根治「總覽 RS485 區塊過一分鐘消失」類。輪詢 io/power 本就只在成功時更新。 每頁針對性重整:標題旁  重新整理此頁」只重抓當前頁資料(非整頁 reload)—— 單執行緒設備一次少打幾個請求,較不易失敗。 資料新鮮度顯示:標題旁「更新於 N 秒前」,超過 2× 輪詢間隔變琥珀=可能過時;成功取得資料即回綠。讓使用者一眼知道畫面是否即時。 模板 <code>:N</code> 說明上線:JSON 模板欄提示 + 可用變數參考範例(<code>\${rs485.1.計數值:0}</code> =整數);文件(spec § 3.4 / 操作手冊變數表)同步。	—

26

近期版本重點 (v6.0.5 — Converter 存檔穩定性 + 模板小數位數修飾詞)

 修 Converter 模板存檔失敗、總覽 RS485 區塊消失;新增模板變數小數位數控制。與 6.0.x 向後相容。

版本	重點	關聯
v6.0.5	Converter 模板存檔失敗修正:存完 <code>/api/tcpio</code> 會觸發 MQTT 重訂閱(遠端 broker TLS 握手阻塞單執行緒 loop 數秒),緊接的模板 POST 撞死窗 → 「Failed to fetch」。前端在兩 POST 間插入 <code>_waitDeviceReady</code> (輪詢 <code>/api/system</code> 到連兩次 OK)才送模板。 apiSave 檢查 <code>success</code>:韌體存檔 handler 恆回 HTTP 200,成敗在 body <code>success</code>。前端改為 <code>success:false</code> 視為可重試錯誤並報錯,杜絕「說成功其實沒存」的靜默失敗。 總覽 RS485 區塊消失修正: <code>refreshOverview</code> 週期重載 config,fetch 失敗時原本 <code> {}</code> 把快取清空 → RS485 卡片在忙碌設備上「過一分鐘消失」。改 <code> cfg</code> (失敗保留舊值,對齊其他 loader)。 模板變數小數位數修飾詞: <code>\${rs485.x.field:N}</code> — <code>:0</code> =整數(計數器)、<code>:N</code> =N 位小數、無修飾詞=預設 2 位(相容既有模板)。由模板作者逐次控制發佈格式;通用的「每暫存器小數位數」設定為後續工作。	—

近期版本重點（v6.0.4 — MQTT 連線測試 TLS 修正 + 小 UI）

🔧 修「設定頁 MQTT 測試連線在 TLS 時必失敗(直接存檔卻成功)」與 6.0.x 向後相容。

版本	重點	關聯
v6.0.4	MQTT 測試改 deferred + 現有連線短路: (1) 測試排程到主 loop 執行(POST 回 202 → GET <code>/api/mqtt/test</code> 輪詢,前端顯示「測試中 n/30」),不在 inbound handler 內開 TLS; (2) 真兇 =設備單執行緒 + 有限 mbedTLS,對「已連線的同一 broker」再開第二條 TLS 必握手失敗 → 若主 MQTT 已連到相同 broker:port+帳號+用已存密碼,直接以 現有連線 判定成功(既有連線本身即證明);任一參數改動則落到真實連線測試。	[[device_outbound_tls_in_handler_fails]]
	測試參數補洞: 測試現在帶 <code>useTls/tlsInsecure</code> (以前只送 plain 參數); 密碼欄留空 = 用已儲存密碼 (對齊存檔語意,以前拿空密碼認證必失敗);補 Authorization header。	—
	小 UI: 設定頁「儲存名稱」與「  設備日誌」改同一列並排(原各佔一行)。	—

近期版本重點（v6.0.2 — RS485 同型號多台防串台）

🔧 修 WI-153 crosstalk 家族「重開機後復發」的根因。與 6.0.x 向後相容。

版本	重點	關聯
v6.0.2	register↔device 綁定 slaveId 持久化: <code>ModbusRegister.slaveId</code> 執行期有值(存檔當下正常)但沒存進 flash → 重開機後全歸 0 → 退回 <code>deviceIndex</code> (陣列位置)比對 → 同型號多台(如兩台 SF965)在刪台/重排後重開機會串台。存/讀各補一行(<code>src/LocalConfig.h</code>),缺鍵給 0 向後相容。	WI-153
	正確用法: 同型號多台各設不同 slaveId (≤ 32);存檔即以 slaveId 穩定綁定,跨重開機不退化、不串台。	—

近期版本重點（v6.0.1 — 遠端診斷：網頁 Serial Log + 開機原因）

 **遠端維運**：針對「設備只能經 VPN 進入、現場無法插 USB 看 serial」的痛點。與 6.0.0 向後相容。

版本	重點	關聯
v6.0.1	網頁即時 Serial Log(Tier 1): <code>GET /api/log</code> (PERM_ADMIN)把韌體 8KB RAM ring buffer 吐成純文字;設定頁「 設備日誌」按鈕或直接開 <code>/log.html</code> (走 QSPI 熱更)即可遠端看即時 log(RS485 輪詢 / MQTT / 開機序列)。 開機診斷(Tier 3): <code>GET /api/diag</code> + 心跳帶 <code>bootReason/bootDetail/prevUptime/bootCount</code> → 雲端 <code>devices.meta</code>。設備隨後失聯,雲端仍看得到「上次為何重開 / 撐多久 / 累積開機次數」。 為何重開的判定:此 Opta(MCUboot)在 app 啟動前已清 RCC->RSR(實測 rawRsr 恆 0),硬體旗標不可用;改用 BKPSRAM「有意重開」標記 —— 有標記 = <code>SOFTWARE</code> (附細節 ota / loop-wedge / mac-revert / api-reboot / net-failover / ...),無標記 = <code>UNEXPECTED</code> (看門狗 IWDG / 斷電 / HardFault = 當機、重開迴圈的關鍵訊號)。 安全: <code>/api/log</code>、<code>/api/diag</code> 需 PERM_ADMIN;修 3 處明文外洩(MQTT 密碼 POST body/mqttJson 改 <code>redactSecrets</code> 遮罩、license 回應改印長度、AP 密碼印 <code>****</code>) —— 避免經 log ring 由網頁外洩。	[[opta_default_admin_token]] — — [[webpage_blank_terser_fallback_footgun]]

近期版本重點（v6.0.0 — WI-155 多專案 × 多環境平台化）

► **v6.0.0 里程碑**：自 5.9.285 起跳大版號,整合 WI-155 全系列(對外 MQTT 命名空間 + MAC 身分)。與 5.9.x **向後相容**(未設命名空間即沿用 legacy `mes/gateway/{uid}`)。權威 per-version changelog 仍在 cloud manifest。

版本	重點	卡片 / 記憶
v6.0.0	對外 MQTT topic 命名空間:可設 <code>{projectname}-{env}/gateway/{mac12hex}</code> (全小寫;設定頁填專案名稱+環境),未設則 legacy <code>mes/gateway/{uid}</code> ,向後相容。	WI-155、[[mqtt_protocol_revamp_wi155]]
	MAC 對外身分:心跳 / whoami / info 帶 <code>mac</code> ;雲端建 MAC↔UID 查表,relay 訂 <code>+/gateway/#</code> 並把命名空間 topic 改寫成 canonical(內部仍以 UID 為鍵,不破 WI-147)。	WI-155
	MAC 撞號自動解決(AC4):後到者自動降級回 legacy topic(不動硬體 MAC、不誤路由)+ 撞號排除後自癒; <code>GET /api/devices/mac-collisions</code> 。	WI-155
	MAC 位址軟體覆寫(設定頁進階):指定軟體 MAC(不碰硬體 OTP)+ 即時驗證 + 試用期 90s 無 IP 自動回退(防失聯);複製鈕給對外格式(無冒號小寫)。	WI-155、 [[mac_change_arp_router_interference]]
	payload <code>{"value":N}</code> 雙支援(cmd/signal,相容裸數字); 新欄位 i18n 三語系;修 MQTT 設定頁留空清密碼 footgun;build_webpage node --check 後盾。	WI-155

31

近期版本重點（v5.9.241 ~ v5.9.244 — 8310 機型支援）

 權威 changelog 仍在 cloud manifest (單一來源,見上)。本段為**文件側快速索引**,方便對照本批 8310 相關改動,對應 sprint cards WI-149 ~ WI-152。

版本	重點	卡片 / 記憶
v5.9.241	8310 安裝根治 : QSPI 空白 MBR 回 <code>-3101</code> , 舊韌體只救 <code>-3102</code> → FS 不掛載 → 設定/網路存不了。 <code>src/LocalConfig.h</code> 救援涵蓋 <code>-3101 + -3102</code> , 任何空白 QSPI 設備第一次燒就自我建分割區 + 格式化 (相容 8320, init 成功就跳過)。	WI-149 前置、 [[opta_8310_qspi_blank_mbr_3101]]
v5.9.242 ~ .244	拓荒包 (Pioneer) 韌體變體 + 開荒設定頁 (<code>env:opta_pioneer</code> , WI-149): 自包單一網頁 (UID + 網路 + 大「上傳 .mesb」鈕), USB 首燒即可用。	WI-149
	型號感知 UI 過濾 (WI-151): OTP 讀板型 → <code>g_hasWifi</code> , 曝光 <code>/api/system</code> 、 <code>/api/license</code> 的 <code>hasWifi</code> / <code>boardModel</code> ; 8310 拓荒頁與完整版網路設定過濾掉 WiFi (隱藏 SSID/密碼 + 介面模式選單, 強制乙太網路)。	WI-151、 [[opta_otp_board_functionalities]]
	8310 心跳燈 (WI-152): 藍燈是 BLE 模組燈 (僅 WiFi 版能亮), 8310 改用**琥珀色 (紅+綠同亮)**心跳, 8320 維持藍燈。	WI-152
	.mesb 一鍵完整安裝 + favicon + ETag 修正 : <code>.mesb</code> 打包韌體 + 6 資產 + <code>favicon.ico</code> ; 拓荒頁內嵌真 favicon; 根網頁 ETag 併入頁面大小, 避免 pioneer→完整版 (同版號) OTA 後顯示舊快取頁。	WI-149

注意: AP 模式需要 WiFi, 只有 8320 能進; 8310 無 WiFi 進不了 AP (會 fallback)。User button 開機長按: 0-5s 正常 / 5-10s AP / 10s+ 原廠重置。

32

相關程式 (原始碼, 非本站文件)

- `scripts/release_firmware.py` — 打包腳本 (含 `resolve_changelog`)
- `config-server/modules/firmware.js` — Cloud upload endpoint
- `config-server/public/index.html` — Admin UI 韌體列表